

平成27年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（広島県）

平成27年10月30日

通番	データ整理NO 市町村コード・保管施設コード・ベール種別	都道府県	市町村名又は一部事務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%								禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ベール梱包 バンド	
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定取 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の 有無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク			禁忌品 判定ラ ンク
1	34100-04-21	広島県	広島市		廃プラスチック圧縮梱包施設	さび汚れが多少見られる。	5	0	98.13	0.40	0.00	0.00	0.25	0.63	0.00	0.59	1.87	無	有	A	A	D	0.25	PPバンド
2	34100-04-22	広島県	広島市		廃プラスチック圧縮梱包施設	さび汚れが多少見られる。	5	0	99.78	0.08	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.22	無	有	A	A	D	0.20	PPバンド
3	34205-01-11	広島県	尾道市		尾道市ストックヤード	品質に影響を与える汚れはない。	5	7	96.65	0.29	1.06	0.36	0.21	0.57	0.00	0.86	3.35	無	有	A	A	D	0.23	PPバンド
4	34207-03-21	広島県	福山市		福山クリーンセンター（リサイクル工場）	品質に影響を及ぼす汚れがない。	5	0	98.50	0.23	0.67	0.13	0.07	0.25	0.00	0.15	1.50	無	無	A	A	A	0.17	PPバンド
5	34207-03-22	広島県	福山市		福山クリーンセンター（リサイクル工場）	品質に影響を及ぼす汚れがない。	5	0	99.49	0.41	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.51	無	無	A	A	A	0.24	PPバンド
6	34208-01-11	広島県	府中市		株式会社オガワエコノス鶴飼工場	錆汚れが多少見られる。	5	1	97.77	0.49	0.00	0.22	0.10	1.07	0.00	0.35	2.23	無	無	A	A	A	0.17	PPバンド、 内側透明袋詰め
7	34209-01-11	広島県	三次市		三次環境クリーンセンター	錆汚れが僅かに見られる。	5	2	95.02	0.29	2.77	0.13	0.29	1.31	0.00	0.19	4.98	無	無	A	A	A	0.20	PPバンド
8	34210-03-11	広島県	庄原市		庄原市リサイクルプラザ	品質に影響を与える汚れはない	5	0	99.67	0.08	0.00	0.00	0.04	0.06	0.00	0.15	0.33	無	無	A	A	A	0.16	PPバンド、 内側白色袋詰め
9	34213-01-11	広島県	廿日市市		はつかいちリサイクルプラザ	品質に影響を与える汚れは無い	5	0	88.71	0.13	11.00	0.16	0.00	0.00	0.00	11.29	無	無	A	B	A	0.17	PPバンド、 内側透明袋詰め	
10	34307-01-11	広島県	熊野町		熊野町環境センター	品質に影響を与える汚れが無い	5	1	95.09	1.47	0.00	1.79	0.57	0.67	0.00	0.41	4.91	無	有	A	A	D	0.18	番線、外側透 明フィルム巻 き
11	34545-02-11	広島県	神石高原町		株式会社オガワエコノス鶴飼工場	錆汚れが僅かに見られる	5	0	94.36	1.80	0.06	0.28	0.41	1.99	0.06	1.04	5.64	無	無	A	A	A	0.17	PPバンド、 内側透明フィ ルム巻
12	34876-01-11	広島県	三原広域市町村圏事 務組合	三原市、世羅町	不燃物処理工場	錆汚れが僅かに見られる	5	5	95.35	1.42	0.00	0.57	0.73	1.01	0.00	0.92	4.65	無	有	A	A	D	0.17	PPバンド、 内側白色袋詰 め
13	34908-01-11	広島県	芸北広域環境施設組 合	安芸高田市、北広島 町	芸北広域きれいセンター	品質に影響を与える汚れが無い	5	0	99.90	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.02	0.10	無	無	A	A	A	0.22	PPバンド
14	34918-01-11	広島県	広島中央環境衛生組 合	東広島市	賀茂環境センター	錆汚れが僅かに見られる。	5	0	99.18	0.24	0.03	0.00	0.03	0.39	0.00	0.13	0.82	有	無	A	A	D	0.19	PPバンド、 内側透明袋詰 め