

平成27年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（徳島県）

平成27年10月30日

通番	データ整理NO 市町村コード（保管施設コード- ベール種別）	都道府県	市町村名又は一部事務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%								禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ベール梱包 バンド	
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定取 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の 有無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク			禁忌品 判定ラ ンク
1	36201-01-11	徳島県	徳島市		プラスチック製容器包装廃棄物中間処 理施設	錆汚れが僅かに見られる。	5	5	93.89	3.21	0.00	0.44	0.37	1.09	0.00	1.00	6.11	無	無	A	A	A	0.22	PPバンド
2	36202-01-11	徳島県	鳴門市		鳴門市クリーンセンター	小バエが湧き、錆汚れが多 く見られる	0	29	93.54	3.05	0.13	0.46	0.72	1.24	0.00	0.86	6.46	無	有	D	A	D	0.20	PPバンド、 内側透明袋詰 め
3	36302-01-11	徳島県	上勝町		福川ストックヤード	錆汚れが多少見られる。	5	6	97.76	0.63	0.00	0.38	0.38	0.69	0.00	0.16	2.24	無	有	A	A	D	0.26	PP紐外側半 透明袋詰 め
4	36341-01-11	徳島県	石井町		石井町リサイクルセンター	品質に影響を与える汚れが ない	5	0	98.90	0.54	0.00	0.00	0.09	0.34	0.00	0.13	1.10	無	無	A	A	A	0.16	PPバンド、 外側半透明袋 詰め
5	36368-01-11	徳島県	那賀町		那賀町ストックヤード	錆汚れが多く見られる。	5	0	96.74	2.43	0.03	0.09	0.06	0.53	0.00	0.12	3.26	無	無	A	A	A	0.24	PPバンド、 内側白色袋詰 め
6	36402-03-11	徳島県	北島町		旭鉱石株式会社	錆汚れがわずかにみられる	5	0	98.02	0.43	0.00	0.19	0.36	0.58	0.00	0.42	1.98	無	無	A	A	A	0.24	PPバンド
7	36826-01-11	徳島県	美馬環境整備組合	美馬市、つるぎ町	クリーンセンター美馬	錆汚れが僅かに見られる	5	5	95.50	1.21	0.07	0.07	0.60	1.84	0.00	0.71	4.50	無	有	A	A	D	0.19	PPバンド
8	36910-01-11	徳島県	みよし広域連合	三好市、東みよし町	みよし広域連合清掃センターリサイク ルプラザ	錆汚れが僅かに見られる。	5	0	99.30	0.03	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.70	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド