

全市町村(組合)の保管施設数=881 未検査市町村(組合)保管施設数=0

		施設数	構成比率	
品質検査済み保管施設数		881	100%	
総合判定	A	836	94.9%	
	B	27	3.1%	
	D	18	2.0%	
	D	7	0.8%	
	D(A)	8	0.9%	1.2%
	D(B)	3	0.3%	

全調査ペール	
総重量(g)	34,879,325

D :合計点数が80点以下  
または「外観汚れ」、「キャップ付きボトル」の  
のいずれかの判定がD  
D(A) :丸ボトルのため 総合AであるがD判定  
D(B) :丸ボトルのため 総合BであるがD判定

項目		ランク	施設数	構成比率
ペール状態	外観汚れ程度	A	845	95.9%
		B	35	4.0%
		D	1	0.1%
	ペールの積み付け安定性	A	869	98.6%
		B	3	0.3%
		D	9	1.0%
	ペールの解体性	A	871	98.9%
		B	9	1.0%
		D	1	0.1%
異常なPETボトル	キャップ付きボトル	A	707	80.2%
		B	167	19.0%
		D	7	0.8%
	中身が残っているボトル	A	804	91.3%
		B	68	7.7%
		D	9	1.0%
	識別マークのないPETボトル	A	866	98.3%
		B	12	1.4%
		D	3	0.3%
	テープや塗料が付着したPETボトル	A	447	50.7%
		B	44	5.0%
		D	390	44.3%
	異物の入ったPETボトル	A	707	80.2%
		B	34	3.9%
		D	140	15.9%
	縦潰れやカットされたPETボトル	A	675	76.6%
		B	141	16.0%
		D	65	7.4%
	塩ビボトル	A	876	99.4%
		B	4	0.5%
		D	1	0.1%
	ポリエチレン等のボトル	A	866	98.3%
		B	13	1.5%
		D	2	0.2%
缶類	A	808	91.7%	
	B	60	6.8%	
	D	13	1.5%	
ガラスびん類	A	800	90.8%	
	B	32	3.6%	
	D	49	5.6%	
陶磁器類	A	878	99.7%	
	B	1	0.1%	
	D	2	0.2%	
紙製容器類	A	863	98.0%	
	B	9	1.0%	
	D	9	1.0%	
ポリ袋等袋類	A	769	87.3%	
	B	81	9.2%	
	D	31	3.5%	
プラスチックトレー類	A	771	87.5%	
	B	40	4.5%	
	D	70	7.9%	
砂・土砂等	A	873	99.1%	
	B	6	0.7%	
	D	2	0.2%	
その他夾雑物	A	721	81.8%	
	B	98	11.1%	
	D	62	7.0%	

各評価項目に該当する本数(個数)・重量と全調査ペールに対する比率

		本数	重量(g)	比率
キャップ付きボトル	本数	20,351		0.0583%
	重量(g)		641,522	

中身が残っているボトル	本数	1,376		0.0039%
	重量(g)		50,725	

識別マークのないPETボトル	本数	477		0.0014%
	重量(g)		16,961	

テープや塗料が付着したPETボトル	本数	2,062		0.0059%
	重量(g)		79,045	

異物の入ったPETボトル	本数	466		0.0013%
	重量(g)		16,750	

縦潰れやカットされたPETボトル	本数	11,836		0.0339%
	重量(g)		269,899	

塩ビボトル	本数	40		0.0001%
	重量(g)		2,376	

ポリエチレン等のボトル	本数	214		0.0006%
	重量(g)		7,841	

缶類	個数	163		0.0005%
	重量(g)		3,085	

ガラスびん類	個数	354		0.0010%
	重量(g)		7,348	

陶磁器類	個数	3		0.0000%
	重量(g)		38	

紙製容器類	個数	43		0.0001%
	重量(g)		309	

ポリ袋等袋類	個数	438		0.0013%
	重量(g)		2,454	

プラスチックトレー類	個数	239		0.0007%
	重量(g)		2,398	

砂・土砂等	個数	8		0.0000%
	重量(g)		28	

その他夾雑物	個数	553		0.0016%
	重量(g)		2,039	