

平成27年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（東京都）

平成27年10月30日

通番	データ整理NO 市町村コード-保管施設コード- ベール種別	都道府県	市町村名又は一部事務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%								禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ベール梱包 バンド	
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定取 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の有 無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク			禁忌品 判定ラ ンク
1	13101-03-11	東京都	千代田区		株式会社トベ商事第7作業所	錆汚れが多少見られる。	5	9	90.33	2.54	0.88	0.45	0.85	3.23	0.03	1.69	9.67	無	有	A	A	D	0.17	PPバンド 外側透明フィル ム巻き
2	13102-02-11	東京都	中央区		株式会社要興業 城南島リサイクルセ ンター	サビ汚れ多少見られる	5	7	94.65	2.25	0.19	0.41	0.41	1.31	0.00	0.78	5.35	有	有	A	A	D	0.23	PPバンド外 側透明フィル ム巻き
3	13103-01-11	東京都	港区		港資源化センター	サビ汚れが多く見られる。	0	29	82.88	3.34	0.62	0.65	1.67	7.50	0.00	3.34	17.12	無	有	D	D	D	0.25	PPバンド、 内側白色袋詰 め
4	13104-03-11	東京都	新宿区		株式会社トベ商事第7作業所	品質に影響を与える汚れは ない。	3	17	92.29	2.28	0.91	1.02	1.01	1.75	0.00	0.74	7.71	無	無	B	A	A	0.15	PPバンド外 側透明フィル ム巻き
5	13108-02-11	東京都	江東区		リサイクルポート	錆汚れが多少見られる	5	10	90.57	3.39	1.31	0.27	0.45	1.75	0.00	2.26	9.43	無	有	A	A	D	0.24	透明フィルム 巻き
6	13109-02-11	東京都	品川区		J R東日本東京資源循環センター	サビ汚れが多少見られる	5	4	94.75	1.10	0.50	0.44	0.25	2.49	0.00	0.47	5.25	無	有	A	A	D	0.15	PETバンド 外側透明フィル ム巻
7	13110-02-11	東京都	目黒区		京浜島リサイクルセンターリパース2 002	サビ汚れが多少見られる	3	14	89.48	3.56	0.48	0.42	0.78	3.59	0.00	1.69	10.52	無	有	B	B	D	0.16	PPバンド内 側透明袋詰め
8	13111-04-11	東京都	大田区		大田区リサイクル事業協同組合資源プ ラスチック中間処理施設	錆汚れが多少見られる。	5	10	96.70	1.68	0.13	0.51	0.14	0.45	0.00	0.39	3.30	無	無	A	A	A	0.20	PPバンド
9	13114-03-11	東京都	中野区		株式会社トベ商事第7作業所	錆汚れが僅かに見られる。	5	7	93.80	1.85	1.03	0.49	0.49	1.31	0.00	1.03	6.20	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド・ 外側透明フィル ム巻き
10	13115-03-11	東京都	杉並区		大谷清運株式会社リサイクルプラント リポーン	錆汚れが多少見られる	5	1	95.58	1.41	0.88	0.19	0.22	1.03	0.00	0.69	4.42	無	無	A	A	A	0.20	PPバンド・ 内側透明袋詰 め
11	13120-01-11	東京都	練馬区		柳金属株式会社 新倉リサイクルセン ター	錆汚れが僅かに見られる。	3	22	92.52	3.51	1.17	0.13	0.68	1.27	0.13	0.59	7.48	有	有	B	A	D	0.22	PPバンド・ 内側透明袋詰 め
12	13122-03-11	東京都	葛飾区		株式会社市川環境エンジニアリング習 志野リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られ る。	5	0	97.03	0.86	0.62	0.02	0.07	1.09	0.00	0.31	2.97	無	無	A	A	A	0.19	PPバンド内 側透明袋詰 め
13	13123-05-11	東京都	江戸川区		江環境エコセンター	サビ汚れ僅かに見られる。	3	15	97.09	0.72	0.36	0.26	0.36	0.85	0.00	0.36	2.91	無	有	B	A	D	0.17	PPバンド 内側透明袋づ め
14	13201-03-11	東京都	八王子市		プラスチック資源化センター	品質に影響を与える汚れは 無い	5	0	99.44	0.20	0.13	0.00	0.07	0.13	0.00	0.03	0.56	無	無	A	A	A	0.18	PPバンド、 内側白色袋詰 め
15	13202-01-11	東京都	立川市		立川市総合リサイクルセンター	錆汚れがわずかに見られ る。	5	7	90.23	4.40	0.61	0.34	0.73	2.56	0.00	1.13	9.77	無	有	A	A	D	0.19	番線
16	13203-01-11	東京都	武蔵野市		株式会社加藤商事西多摩支店リサイク ルプラント①	品質に影響を与える汚れが 無い	5	4	94.21	1.88	0.27	1.50	0.56	1.26	0.00	0.32	5.79	無	無	A	A	A	0.23	PPバンド 外側透明フィル ム巻き
17	13205-01-11	東京都	青梅市		青梅市リサイクルセンター	サビ汚れが多少みられる	5	0	98.76	0.38	0.00	0.03	0.06	0.51	0.00	0.26	1.24	無	無	A	A	A	0.25	PPバンド 内側透明袋づ め
18	13206-01-11	東京都	府中市		府中市リサイクルプラザ	錆・食物汚れが多少見られ る。	5	10	92.54	4.18	0.05	0.71	0.66	1.08	0.00	0.78	7.46	無	無	A	A	A	0.17	PPバンド、 内側透明袋詰 め
19	13207-01-11	東京都	昭島市		昭島市環境コミュニケーションセン ター	サビ汚れが多少見られる。	5	3	96.23	0.71	0.17	0.24	0.35	1.38	0.00	0.92	3.77	有	有	A	A	D	0.14	PPバンド内 側透明袋詰 め
20	13210-01-11	東京都	小金井市		株式会社リシステム リシステム大里工場	サビ汚れがわずかに見られ る。	5	2	97.05	1.50	0.00	0.16	0.39	0.50	0.00	0.40	2.95	無	有	A	A	D	0.23	PPバンド
21	13211-01-11	東京都	小平市		小平市リサイクルセンター	さび汚れが僅かに見られる	3	14	94.40	2.70	0.77	0.57	0.25	0.90	0.00	0.41	5.60	有	無	B	A	D	0.25	ばん線
22	13212-01-11	東京都	日野市		日野市クリーンセンターストックヤード	品質に影響を与える汚れが ない。	5	3	99.49	0.25	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.51	無	無	A	A	A	0.05	PPバンド	
23	13213-02-11	東京都	東村山市		加藤商事株式会社エコ工場PHOEN IX 第1工場	錆汚れが僅かに見られる。	5	5	84.40	4.19	0.75	7.51	0.65	1.10	0.00	1.40	15.60	無	有	A	D	D	0.24	PPバンド 内側透明袋詰 め
24	13214-01-11	東京都	国分寺市		国分寺市清掃センター	品質に影響を与える汚れが ない。	5	0	96.07	0.78	0.11	1.16	0.50	1.04	0.00	0.34	3.93	無	無	A	A	A	0.24	PPバンド内 側透明フィル ム巻き
25	13215-01-11	東京都	国立市		国立市環境センター	僅かに錆汚れが見られる。	5	4	92.13	2.25	0.85	0.55	1.18	1.79	0.00	1.25	7.87	無	有	A	A	D	0.14	PPバンド内 側透明袋詰 め
26	13218-02-11	東京都	福生市		株式会社加藤商事西多摩支店	品質に影響を与える汚れが ない。	5	0	97.14	1.47	0.09	0.07	0.24	0.77	0.00	0.22	2.86	無	有	A	A	D	0.18	PPバンド

平成27年度 プラスチック製容器包装ペール品質調査結果一覧表（東京都）

平成27年10月30日

通番	データ整理NO 市町村コード（保管施設コード・ペール種別）	都道府県	市町村名又は一部事務組合名	構成市町村	保管施設名	汚れ評価	破袋度 評価点	未破袋 袋数	容器包装比率評価%										禁忌品評価		評価ランク			かさ 比重	ペール梱包 バンド
									プラス チック 製容器 包装	汚れの 付着	指定取 集袋	PET区 分の容 器	他素材 容器包 装	容器包 装以外 のプラ	事業系 廃棄物	その他	異物合 計	医療系 廃棄物 の有無	危険 品の有 無	破袋度 評価ラ ンク	容器包 装比率 評価ラ ンク	禁忌品 判定ラ ンク			
27	13220-02-11	東京都	東大和市		比留間運送株式会社伊奈平工場	錆汚れが多少見られる。	5	0	91.82	4.09	0.00	0.22	0.77	1.92	0.00	1.18	8.18	無	無	A	A	A	0.21	番線 外側透明フィルム巻き	
28	13221-01-11	東京都	清瀬市		加藤商事株式会社エコ工場PHOENIX第2工場	サビ汚れがわずかに見られる。	5	10	95.19	0.67	0.03	0.63	1.16	1.38	0.00	0.94	4.81	無	有	A	A	D	0.18	PPバンド、内側透明袋詰め	
29	13222-01-11	東京都	東久留米市		加藤商事株式会社エコ工場PHOENIX第2工場	錆汚れが多少見られる。	5	6	92.98	3.91	0.80	0.13	0.61	0.80	0.00	0.77	7.02	無	無	A	A	A	0.22	PPバンド・内側透明フィルム巻き	
30	13223-02-11	東京都	武蔵村山市		比留間運送株式会社伊奈平工場	錆汚れが多少見られる	3	20	90.25	2.16	0.50	2.78	1.16	2.20	0.00	0.95	9.75	無	有	B	A	D	0.23	番線外側透明フィルム巻き	
31	13224-01-11	東京都	多摩市		多摩市立資源化センター	サビ汚れが多少みられる	5	2	96.47	0.63	0.63	0.16	0.03	1.83	0.00	0.25	3.53	無	無	A	A	A	0.20	PPバンド、内側透明袋詰め	
32	13227-01-11	東京都	羽村市		羽村市リサイクルセンター（ストックヤード）	品質に影響を与える汚れなし	5	0	95.99	1.65	0.00	0.12	0.34	1.50	0.00	0.40	4.01	無	有	A	A	D	0.23	PPバンド	
33	13229-01-11	東京都	西東京市		加藤商事株式会社 エコ工場PHOENIX第2工場	品質に影響を与える汚れはない	5	2	97.32	0.46	0.26	0.00	0.26	1.08	0.00	0.62	2.68	無	有	A	A	D	0.22	PPバンド、内側透明袋詰め	
34	13303-01-11	東京都	瑞穂町		みずほリサイクルプラザ	サビ汚れがわずかに見られる	5	0	98.11	0.34	0.47	0.09	0.03	0.59	0.25	0.12	1.89	無	有	A	A	D	0.21	PPバンド	
35	13815-01-11	東京都	ふじみ衛生組合	三鷹市、調布市	ふじみ衛生組合リサイクルセンター	錆汚れが多く見られる	3	21	85.83	5.89	0.93	1.13	1.03	1.79	0.00	3.40	14.17	無	有	B	B	D	0.17	PPバンド、内側透明袋詰め	