

平成28年度 プラスチック製容器包装ペール品質調査結果一覧表（愛知県）

平成28年11月18日

| 通番 | テ-タ整理NO 市町村コード・保 管施設コード・ ペール種別) | 都道府県 | 市町村名又は一部事 務組合名 | 構成市町村 | 保管施設名 | 汚れ評価 | 破袋度 評価点 | 未破袋 袋数 | 容器包装比率評価%) | | | | | | | | 禁忌品評価 | | 評価ランク | | | かさ 比重 | ペール梱包 バンド | |
|----|--|------|-------------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | プラス チック 製容器 包装 | 汚れの 付着 | 指定収 集袋 | PET区 分の容 器 | 他素材 容器包 装 | 容器包 装以外 のプラ | 事業系 廃棄物 | その他 | 異物合 計 | 医療系 廃棄物 の有無 | 危険 品の有 無 | 破袋度 評価ラ ンク | 容器包 装比率 評価ラ ンク | | | 禁忌品 判定ラ ンク |
| 1 | 23100-06-11 | 愛知県 | 名古屋市 | | 株式会社IHI環境エンジニアリング 名古屋処理事業所 | 品質に影響を与える汚れが 無い | 5 | 8 | 92.83 | 1.98 | 1.30 | 1.12 | 0.91 | 1.06 | 0.00 | 0.80 | 7.17 | 無 | 有 | A | A | D | 0.22 | PPバンド |
| 2 | 23201-02-11 | 愛知県 | 豊橋市 | | 豊橋市プラスチックリサイクルセン ター | 錆と残渣汚れが多く見られ る。 | 3 | 14 | 89.14 | 0.29 | 1.58 | 1.24 | 0.06 | 0.97 | 6.12 | 0.60 | 10.86 | 無 | 無 | B | B | A | 0.23 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 3 | 23202-02-11 | 愛知県 | 岡崎市 | | 合資会社三河公益社川原崎支店 | 錆汚れが僅かに見られる。 | 5 | 2 | 94.67 | 0.37 | 3.77 | 0.15 | 0.13 | 0.72 | 0.00 | 0.19 | 5.33 | 無 | 無 | A | A | A | 0.21 | PPバンド、 外側透明フィ ルム巻き |
| 4 | 23202-03-11 | 愛知県 | 岡崎市 | | 中部保全株式会社ECOプラザ幸田営 業所 | 品質に影響を与える汚れが 無い | 5 | 3 | 92.87 | 0.46 | 3.87 | 0.49 | 0.65 | 1.17 | 0.05 | 0.44 | 7.13 | 無 | 無 | A | A | A | 0.19 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 5 | 23203-01-11 | 愛知県 | 一宮市 | | 木曾川環境クリーン株式会社 | 錆汚れがわずかに見られる | 5 | 1 | 96.76 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.71 | 3.24 | 無 | 無 | A | A | A | 0.20 | PPバンド、 外側透明フィ ルム巻 |
| 6 | 23203-02-11 | 愛知県 | 一宮市 | | 尾張テクス株式会社 | サビ汚れがわずかに見られ る | 5 | 0 | 97.45 | 1.31 | 0.14 | 0.18 | 0.05 | 0.66 | 0.00 | 0.21 | 2.55 | 無 | 有 | A | A | D | 0.22 | PPバンド外 側透明フィ ルム巻き |
| 7 | 23205-01-11 | 愛知県 | 半田市 | | 株式会社エイゼン半田工場 | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 0 | 36 | 83.22 | 2.44 | 2.92 | 1.74 | 1.27 | 7.55 | 0.00 | 0.86 | 16.78 | 無 | 有 | D | D | D | 0.24 | PPバンド |
| 8 | 23206-02-11 | 愛知県 | 春日井市 | | 株式会社レジオン 小牧工場 | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 1 | 95.66 | 1.08 | 1.23 | 0.29 | 0.18 | 0.71 | 0.00 | 0.85 | 4.34 | 無 | 有 | A | A | D | 0.16 | 透明フィルム 巻き |
| 9 | 23208-01-11 | 愛知県 | 津島市 | | 津島市鹿伏尻リサイクルセンター | サビ汚れがわずかに見られ る | 5 | 11 | 92.94 | 1.11 | 4.04 | 0.24 | 0.20 | 0.87 | 0.00 | 0.60 | 7.06 | 無 | 有 | A | A | D | 0.23 | PPバンド |
| 10 | 23210-01-11 | 愛知県 | 刈谷市 | | 刈谷市不燃物埋立場 | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 3 | 93.85 | 0.40 | 3.74 | 0.24 | 0.13 | 1.24 | 0.00 | 0.40 | 6.15 | 無 | 無 | A | A | A | 0.16 | PPバンド |
| 11 | 23211-02-11 | 愛知県 | 豊田市 | | 豊田市プラスチック製容器包装資源化 施設 | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 3 | 95.51 | 0.68 | 1.14 | 0.60 | 0.17 | 1.68 | 0.00 | 0.22 | 4.49 | 無 | 無 | A | A | A | 0.20 | 透明フィルム 巻き |
| 12 | 23212-01-11 | 愛知県 | 安城市 | | 安城プラスチックリサイクルセンター | 品質に影響を与える汚れが 無い | 5 | 3 | 92.59 | 0.63 | 4.14 | 0.81 | 0.26 | 1.23 | 0.00 | 0.34 | 7.41 | 無 | 無 | A | A | A | 0.23 | PPバンド・ 内側透明袋詰 め |
| 13 | 23213-01-11 | 愛知県 | 西尾市 | | 西尾市クリーンセンター | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 5 | 92.28 | 0.98 | 4.26 | 0.45 | 0.33 | 1.22 | 0.00 | 0.48 | 7.72 | 無 | 有 | A | A | D | 0.22 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 14 | 23214-03-11 | 愛知県 | 蒲郡市 | | 中部保全株式会社 幸田営業所 エコ プラザ | 錆汚れが僅かに見られる。 | 5 | 9 | 96.02 | 1.13 | 1.34 | 0.18 | 0.11 | 1.04 | 0.00 | 0.18 | 3.98 | 無 | 無 | A | A | A | 0.22 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 15 | 23215-01-11 | 愛知県 | 犬山市 | | 株式会社愛北リサイクル犬山保管セン ター | 品質に影響を与える汚れな し | 5 | 3 | 98.40 | 0.42 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.91 | 0.00 | 0.08 | 1.60 | 無 | 無 | A | A | A | 0.20 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 16 | 23216-01-11 | 愛知県 | 常滑市 | | 株式会社テクア 資源リサイクルセン ター | 錆汚れが多く見られる。 | 3 | 16 | 94.68 | 0.71 | 0.08 | 0.81 | 0.31 | 2.67 | 0.00 | 0.74 | 5.32 | 有 | 無 | B | A | D | 0.20 | PPバンド、 外側透明フィ ルム巻き |
| 17 | 23217-01-11 | 愛知県 | 江南市 | | 株式会社愛北リサイクル犬山保管セン ター | 品質に影響を与える汚れな し | 5 | 0 | 99.27 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | 0.73 | 無 | 有 | A | A | D | 0.22 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 18 | 23219-01-11 | 愛知県 | 小牧市 | | 株式会社レジオン 小牧工場 | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 1 | 93.64 | 1.01 | 3.28 | 0.10 | 0.14 | 1.53 | 0.00 | 0.30 | 6.36 | 無 | 有 | A | A | D | 0.17 | 透明フィルム 巻き |
| 19 | 23220-01-11 | 愛知県 | 稲沢市 | | アイホクホワイトプラント | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 0 | 98.16 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.44 | 0.95 | 0.00 | 0.27 | 1.84 | 無 | 無 | A | A | A | 0.20 | PPバンド 内側透明袋詰 め |
| 20 | 23222-02-11 | 愛知県 | 東海市 | | 株式会社上野清掃社 エコステーショ ン | 錆汚れが多少見られる。 | 5 | 8 | 90.04 | 1.30 | 4.80 | 1.24 | 0.45 | 1.16 | 0.00 | 1.01 | 9.96 | 有 | 無 | A | A | D | 0.22 | PPバンド |
| 21 | 23223-01-11 | 愛知県 | 大府市 | | オオブユニティ株式会社ストックヤード | 品質に影響を与える汚れが ない。 | 5 | 1 | 99.12 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 0.00 | 0.13 | 0.88 | 無 | 無 | A | A | A | 0.23 | PPバンド、 外側透明フィ ルム巻き |
| 22 | 23225-03-11 | 愛知県 | 知立市 | | 株式会社中西 新左山工場 | 品質に影響を与える汚れは ない | 5 | 0 | 99.15 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | 0.23 | 0.85 | 無 | 無 | A | A | A | 0.21 | PPバンド外 側四面透明 フィルム巻き |
| 23 | 23226-01-11 | 愛知県 | 尾張旭市 | | 興亜商事株式会社 長久手リサイクル センター | 品質に影響を与える汚れが 無い。 | 5 | 1 | 97.60 | 0.75 | 0.15 | 0.36 | 0.23 | 0.67 | 0.00 | 0.24 | 2.40 | 無 | 有 | A | A | D | 0.19 | PPバンド |
| 24 | 23227-01-11 | 愛知県 | 高浜市 | | 高浜衛生株式会社保管施設 | 品質に影響を与える汚れは ない。 | 5 | 2 | 97.82 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.77 | 0.00 | 0.14 | 2.18 | 無 | 無 | A | A | A | 0.17 | PPバンド、 内側透明袋詰 め |
| 25 | 23228-01-11 | 愛知県 | 岩倉市 | | アイホクホワイトプラント | 品質に影響を与える汚れな し | 5 | 0 | 98.44 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 1.19 | 0.00 | 0.23 | 1.56 | 無 | 有 | A | A | D | 0.21 | PPバンド内 側透明袋詰 め |

平成28年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表（愛知県）

平成28年11月18日

| 通番 | テール整理NO 市町村コード-保管施設コード- ベール種別) | 都道府県 | 市町村名又は一部事務組合名 | 構成市町村 | 保管施設名 | 汚れ評価 | 破袋度 評価点 | 未破袋 袋数 | 容器包装比率評価% | | | | | | | | 禁忌品評価 | | 評価ランク | | | かさ 比重 | ベール梱包 バンド | |
|----|--------------------------------------|------|---------------|-------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | プラス チック 製容器 包装 | 汚れの 付着 | 指定収 集袋 | PET区 分の容 器 | 他素材 容器包 装 | 容器包 装以外 のプラ | 事業系 廃棄物 | その他 | 異物合 計 | 医療系 廃棄物 の有無 | 危険 品の 有無 | 破袋度 評価ラ ンク | 容器包 装比率 評価ラ ンク | | | 禁忌品 判定ラ ンク |
| 26 | 23229-02-11 | 愛知県 | 豊明市 | | 株式会社中西 新左山工場 | 錆汚れが僅かに見られる | 5 | 0 | 95.96 | 1.36 | 0.20 | 0.61 | 0.59 | 0.84 | 0.00 | 0.44 | 4.04 | 無 | 無 | A | A | A | 0.21 | PPバンド・ 外側四面透明 フィルム巻き |
| 27 | 23230-03-11 | 愛知県 | 日進市 | | 株式会社石川マテリアル東郷センター | 品質に影響を与える汚れなし | 5 | 0 | 99.04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.22 | 0.96 | 無 | 無 | A | A | A | 0.23 | 番線外側透明 フィルム巻き |
| 28 | 23231-01-11 | 愛知県 | 田原市 | | 株式会社中部カレット 田原工場 | 品質に影響を与える汚れがない。 | 5 | 1 | 94.70 | 4.41 | 0.00 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.00 | 0.24 | 5.30 | 無 | 有 | A | A | D | 0.21 | PPヒモ 外 側透明フィル ム巻き |
| 29 | 23233-01-11 | 愛知県 | 清須市 | | 江洲産商株式会社大高工場 | 錆汚れがわずかに見られる。 | 5 | 2 | 91.30 | 5.14 | 0.32 | 0.40 | 0.61 | 1.27 | 0.00 | 0.96 | 8.70 | 無 | 無 | A | A | A | 0.22 | PPバンド |
| 30 | 23234-01-11 | 愛知県 | 北名古屋 | | ミナミ産業株式会社 北名古屋工場 | 品質に影響を与える汚れがない。 | 5 | 0 | 98.82 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.09 | 0.60 | 0.00 | 0.11 | 1.18 | 無 | 無 | A | A | A | 0.21 | PPバンド, 内側透明袋詰 め |
| 31 | 23236-03-11 | 愛知県 | みよし市 | | 循環資源株式会社 本社工場 | 品質に影響を与える汚れはない。 | 5 | 1 | 98.32 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.97 | 0.00 | 0.09 | 1.68 | 無 | 無 | A | A | A | 0.21 | PPバンド |
| 32 | 23238-02-11 | 愛知県 | 長久手市 | | 興亜商事株式会社 長久手リサイクルセンター | 品質に影響を与える汚れなし | 5 | 4 | 97.75 | 0.51 | 0.28 | 0.00 | 0.05 | 1.30 | 0.00 | 0.11 | 2.25 | 無 | 有 | A | A | D | 0.18 | PPバンド |
| 33 | 23302-02-11 | 愛知県 | 東郷町 | | 株式会社石川マテリアル東郷センター | サビ汚れがわずかに見られる | 5 | 1 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.89 | 無 | 無 | A | A | A | 0.18 | 番線外側透明 フィルム巻き |
| 34 | 23361-01-11 | 愛知県 | 大口町 | | 株式会社愛北リサイクル犬山保管センター | 品質に影響を与える汚れなし | 5 | 0 | 99.43 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.57 | 無 | 無 | A | A | A | 0.25 | PPバンド, 内側透明袋詰 め |
| 35 | 23362-01-11 | 愛知県 | 扶桑町 | | 株式会社愛北リサイクル犬山保管センター | 残渣による汚れがわずかに見られる | 5 | 1 | 97.69 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 1.32 | 0.00 | 0.34 | 2.31 | 無 | 無 | A | A | A | 0.17 | PPバンド, 内側透明袋詰 め |
| 36 | 23441-02-11 | 愛知県 | 阿久比町 | | 株式会社アグメント半田リサイクルセンター | 品質に影響を与える汚れがない。 | 5 | 1 | 97.01 | 0.83 | 0.00 | 0.29 | 0.21 | 1.32 | 0.00 | 0.34 | 2.99 | 無 | 無 | A | A | A | 0.17 | PPバンド, 外側透明フィル ム巻き |
| 37 | 23442-02-11 | 愛知県 | 東浦町 | | 株式会社中西 新左山工場 | 品質に影響を与える汚れはない | 5 | 0 | 99.37 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.19 | 0.63 | 有 | 無 | A | A | D | 0.21 | PPバンド外 側四面透明 フィルム巻き |
| 38 | 23447-01-11 | 愛知県 | 武豊町 | | 株式会社エイゼン臨海北工場 | 品質に影響を与える汚れがない。 | 0 | 43 | 82.54 | 3.86 | 2.45 | 1.45 | 0.84 | 4.97 | 0.61 | 3.28 | 17.46 | 無 | 有 | D | D | D | 0.19 | PPバンド |
| 39 | 23501-01-11 | 愛知県 | 幸田町 | | 中部保全株式会社 ECOプラザ幸田営業所 | 錆汚れが僅かに見られる。 | 5 | 6 | 96.30 | 0.52 | 0.16 | 0.44 | 0.63 | 1.19 | 0.00 | 0.76 | 3.70 | 無 | 無 | A | A | A | 0.22 | PPバンド, 内側透明袋詰 め |